

	<a href="#">MIERNIK UNIWERSALNY UT-71E UNI-T</a>	<a href="#">MIERNIK UNIWERSALNY UT-71A UNI-T</a>
		
	253.59 USD 311.92 USD	190.49 USD 234.30 USD
Pomiar napięcia DC	400 mV ± (0.025% + 5) @ 0.01 mV, 4 V ± (0.05% + 5) @ 0.0001 V, 40 V ± (0.05% + 5) @ 0.001 V, 400 V ± (0.05% + 5) @ 0.01 V, 1000 V ± (0.1% + 8) @ 0.1 V	200 mV ± (0.1% + 8) @ 0.01 mV, 2 V ± (0.1% + 8) @ 0.0001 V, 20 V ± (0.1% + 8) @ 0.001 V, 200 V ± (0.1% + 8) @ 0.01 V, 1000 V ± (0.15% + 8) @ 0.1 V
Pomiar napięcia AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 V @ 0.0001 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (6% + 30) @ 10 kHz ... 100 kHz</li> <li>• 40 V @ 0.001 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (6% + 30) @ 10 kHz ... 100 kHz</li> <li>• 400 V @ 0.01 V : ± (0.4% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 30) @ 1 kHz ... 10 kHz</li> <li>• 1000 V @ 0.1 V : ± (1% + 30) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 30) @ 1 kHz ... 5 kHz ± (10% + 30) @ 5 kHz ... 100 kHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 V @ 0.0001 V : ± (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz</li> <li>• 20 V @ 0.001 V : ± (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz</li> <li>• 200 V @ 0.01 V : ± (0.8% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (5% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz</li> <li>• 1000 V @ 0.1 V : ± (1.5% + 40) @ 45 Hz ... 1 kHz ± (6% + 40) @ 1 kHz ... 5 kHz ± (10% + 40) @ 5 kHz ... 100 kHz</li> </ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Pomiar prądu DC	400 $\mu$ A $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.01 $\mu$ A , 4000 $\mu$ A $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.1 $\mu$ A , 40 mA $\pm$ (0.15% + 15) @ 0.001 mA , 400 mA $\pm$ (0.15% + 15) @ 0.01 mA , 10 A $\pm$ (0.5% + 30) @ 0.001 A	200 $\mu$ A $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.01 $\mu$ A , 2000 $\mu$ A $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.1 $\mu$ A , 20 mA $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.001 mA , 200 mA $\pm$ (0.2% + 20) @ 0.01 mA , 10 A $\pm$ (0.8% + 30) @ 0.001 mA
Pomiar prądu AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 <math>\mu</math>A @ 0.01 <math>\mu</math>A :  <math>\pm</math> (0.7% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (1% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 4000 <math>\mu</math>A @ 0.1 <math>\mu</math>A :  <math>\pm</math> (0.7% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (1% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 40 mA @ 0.001 mA :  <math>\pm</math> (0.7% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (1% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 400 mA @ 0.01 mA :  <math>\pm</math> (0.7% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (1% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 10 A @ 0.001 A :  <math>\pm</math> (1.5% + 20) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (5% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 <math>\mu</math>A @ 0.01 <math>\mu</math>A :  <math>\pm</math> (1% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (2% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 2000 <math>\mu</math>A @ 0.1 <math>\mu</math>A :  <math>\pm</math> (1% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (2% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 20 mA @ 0.001 mA :  <math>\pm</math> (1% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (2% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 200 mA @ 0.01 mA :  <math>\pm</math> (1% + 15) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (2% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> <li>• 10 A @ 0.001 A :  <math>\pm</math> (2% + 20) @ 45 Hz ...            1 kHz  <math>\pm</math> (2% + 40) @ 1 kHz ...            10 kHz</li> </ul>
Pomiar rezystancji	400 $\Omega$ $\pm$ (0.3% + 8) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 $\Omega$ , 4 k $\Omega$ $\pm$ (0.3% + 8) @ 0.0001 k $\Omega$ , 40 k $\Omega$ $\pm$ (0.3% + 8) @ 0.001 k $\Omega$ , 400 k $\Omega$ $\pm$ (0.5% + 20) @ 0.01 k $\Omega$ , 4 M $\Omega$ $\pm$ (1% + 40) @ 0.0001 M $\Omega$ , 40 M $\Omega$ $\pm$ (1.5% + 40) @ 0.001 M $\Omega$	200 $\Omega$ $\pm$ (0.5% + 20) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 $\Omega$ , 2 k $\Omega$ $\pm$ (0.5% + 20) @ 0.0001 k $\Omega$ , 20 k $\Omega$ $\pm$ (0.5% + 20) @ 0.001 k $\Omega$ , 200 k $\Omega$ $\pm$ (1% + 20) @ 0.01 k $\Omega$ , 2 M $\Omega$ $\pm$ (1% + 40) @ 0.0001 M $\Omega$ , 20 M $\Omega$ $\pm$ (1.5% + 40) @ 0.001 M $\Omega$

Pomiar pojemności	40 nF $\pm$ (1% + 20) + pojemność przewodów pomiarowych @ 0.001 nF , 400 nF $\pm$ (1% + 20) @ 0.01 nF , 4 $\mu$ F $\pm$ (1% + 20) @ 0.0001 $\mu$ F , 40 $\mu$ F $\pm$ (1% + 20) @ 0.001 $\mu$ F , 400 $\mu$ F $\pm$ (1.2% + 20) @ 0.01 $\mu$ F , 4 mF $\pm$ (5% + 20) @ 0.0001 mF 40 mF @ 0.001 mF	20 nF $\pm$ (1.5% + 20) + pojemność przewodów pomiarowych @ 0.001 nF , 200 nF $\pm$ (1.5% + 20) @ 0.01 nF , 2 $\mu$ F $\pm$ (1.5% + 20) @ 0.0001 $\mu$ F , 20 $\mu$ F $\pm$ (1.5% + 40) @ 0.001 $\mu$ F , 400 $\mu$ F $\pm$ (1.5% + 40) @ 0.01 $\mu$ F , 2 mF $\pm$ (5% + 40) @ 0.0001 mF 20 mF @ 0.001 mF
Pomiar indukcyjności	—	—
Pomiar częstotliwości	40 Hz $\pm$ (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 Hz $\pm$ (0.01% + 8) @ 0.01 Hz 4 kHz $\pm$ (0.01% + 8) @ 0.0001 Hz 40 kHz $\pm$ (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 kHz $\pm$ (0.01% + 8) @ 0.01 Hz 4 MHz $\pm$ (0.01% + 8) @ 0.0001 MHz 40 MHz $\pm$ (0.01% + 8) @ 0.001 Hz 400 MHz @ 0.01 MHz - pomiar poglądowy	20 Hz $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 Hz $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.01 Hz 2 kHz $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.0001 Hz 20 kHz $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 kHz $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.01 Hz 2 MHz $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.0001 MHz 20 MHz $\pm$ (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 MHz @ 0.01 MHz
Pomiar temperatury	• °C -40 ... 40 °C $\pm$ (3% + 30) @ 0.1 °C 40 ... 400 °C $\pm$ (1% + 30) @ 0.1 °C 400 ... 1000 °C $\pm$ 2.5% @ 0.1 °C, • °F -40 ... 32 °F $\pm$ (4% + 50) @ 0.1 °F 32 ... 752 °F $\pm$ (1.5% + 50) @ 0.1 °F 752 ... 1832 °F $\pm$ 3% @ 0.1 °F	—
Pomiar mocy	• Moc czynna : 2500 W $\pm$ (2% + 10) @ 0.1 W, • Moc pozorna : 2500 VA $\pm$ (2% + 10) @ 0.1 VA, • Współczynnik mocy ( $\cos\phi$ ) : 0 ... 1 $\pm$ (1% + 10) @ 0.001,	...

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓	✓
hFE	—	—
Test diody	✓	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu	✓	✓
RS-232	—	—
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	—	—
USB	✓	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamrożenie ostatniego wskazania,</li> <li>• Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania,</li> <li>• Zapis wartości peak,</li> <li>• REL - tryb pomiaru względnego,</li> <li>• Analogowy bargraf,</li> <li>• Możliwość zapisu odczytów, dostępu do zapisanych wyników oraz przesyłania ich do komputera za pomocą interfejsu USB,</li> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii,</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie,</li> <li>• W zestawie krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami,</li> <li>• W komplecie znajduje się praktyczne etui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamrożenie ostatniego wskazania,</li> <li>• Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania,</li> <li>• Zapis wartości peak,</li> <li>• REL - tryb pomiaru względnego,</li> <li>• Analogowy bargraf,</li> <li>• Możliwość zapisu odczytów, dostępu do zapisanych wyników oraz przesyłania ich do komputera za pomocą interfejsu USB,</li> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii,</li> <li>• Estetyczne i solidne wykonanie,</li> <li>• W zestawie krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami,</li> <li>• W komplecie znajduje się praktyczne etui</li> </ul>
Zasilanie	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Waga	0.38 kg	0.35 kg
Wymiary	203 x 93 x 40 mm	203 x 93 x 40 mm
Producent / Marka	UNI-T	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata